

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
DO PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO: „REMONT MURU CARNOT’A II”
na odcinku od Bramy Kętrzyńskiej do Bramy Giżyckiej z remontem obydwu bram.
(foto., oprac.: Lech Narębski)

BRAMA GIŻYCKA



Fot. 1, 2. Brama Giżycka zewnętrzna – widok ogólny. Fragment tympanonu – widoczne zniszczenia.



Fot. 3, 4. Brama Giżycka zewnętrzna – tympanon od strony tylnej, widok z góry. Nadproże, widok od dołu.




Fot. 4, 5. Brama Giżycka – wnętrze tamburu. Fragment elewacji zewnętrznej – strona prawa, pozorne strzelnice, blendy okienne i fryz arkadkowy.




Fot. 6, 7. Brama Giżycka – fragment elewacji zewnętrznej i mur tamburu, strona lewa. Emblemat tarczy nad portalem.




Fot. 8, 9. Brama Giżycka – elewacja wewnętrzna. Krenelazowy gzyms wieńczący.



Fot. 10, 11. Brama Giżycka – elewacja wewnętrzna. Nakrywy gzymsu wieńczącego. Lico ceglane, fragment.



Fot. 12, 13. Brama Giżycka – poterna bramna. Widok ogólny przy iluminacji. Fragment sklepienia od strony zewnętrznej.



Fot. 14, 15. Brama Giżycka – sklepienie poterny bramnej. Fragment od strony wewnętrznej. Fragment od strony zewnętrznej.



Fot. 16, 17. Brama Giżycka – kamienny wspornik zawiasu skrzydła bramy zewnętrznej. Wartownia, strzelnice do tamburu.

BRAMA KĘTRZYŃSKA



Fot. 18, 19. Brama Kętrzyńska – brama zewnętrzna w murze Carnot'a, zachowana oryginalne wrota stalowe. Elewacja zewnętrzna, widok ogólny.



Fot. 20, 21. Brama Kętrzyńska – elewacja zewnętrzna poterny bocznej na drogę straży. Elewacja wewnętrzna, widok ogólny.




Fot. 22, 23. Brama Kętrzyńska – fragment łuku portalu i płycina nad portalem. Portal poterny bocznej, zachowana oryginalna stolarka bramy



Fot. 24, 25. Brama Kętrzyńska – detal portalu z profilowanej cegły, wewnętrzny łuk skuty. Blendy drugiej, pozornej kondygnacji.



Fot. 26, 27. Brama Kętrzyńska – okno wartowni, pęknięty parapet kamienny.



Fot. 28, 29. Brama Kętrzyńska – Lico ceglane elewacji wewnętrznej, spoinowanie wtórne, ubytki. Poterna bramna, wnętrza wartownicze, strzelnice z wartowni, obniżona nawierzchnia asfaltowa.



Fot. 30, 31. Brama Kętrzyńska – sklepienie poterny bramnej ze śladami zacieków. Węgar portalu, skutły wewnętrzny łuk, zawiasy wrót i kamienne wsporniki. Uszkodzony wspornik, zawias wyłamany.



Fot. 32, 33. Brama Kętrzyńska – poterna boczna. Sklepienie poterny bocznej, ślady zacieków i ubytki spoinowania.



Fot. 34, 35 A i B. Brama Kętrzyńska – skrzydło bramy poterny bocznej, strona tylna [por. fot. 23]. Kominki wartowni, widoczne ślady zacieków.



Fot. 36, 37, 38. Brama Kętrzyńska – przejazd zewnętrzny, widoczne końce belek mostu zwodzonego. Belka skrajna, przy filarze. Most w roku 1969.

KAPONIERA NR 1



Fot. 39, 40. Kaponiera nr 1 – Widok ogólny na kaponierę i jej stropodach (płytę detonacyjną).




Fot. 41, 42. Kaponiera nr 1 – Elewacja od strony Bramy Giżyckiej i Zewnętrznej Bramy Giżyckiej, wykwitły i nacieki soli.



Fot. 43, 44. Kaponiera nr 1 i mur Carnota na odcinku tamburu Bramy Giżyckiej – elewacja kaponiery od strony Bastionu Ludwig. Fragment muru z uchwytami komina wentylacyjnego.

KAPONIERA NR 2



Fot. 45, 46. Kaponiera nr 2 – widok ogólny od zachodu, z bonety Naroża Środkowego w kierunku Bastionu Ludwig. Elewacja lewej (zachodniej) ściany bojowej.



Fot. 47, 48. Kaponiera nr 2 – zaokrąglony wierzchołek kaponiery.



Fot. 49, 50. Kaponiera nr 2 – fragment elewacji lewej ściany bojowej. Strzelnica działowa w górnej kond., w dolnej strzelnice karabinowe, środkowa przebudowana dla działka rewolwerowego.




Fot. 51, 52. Kaponiera nr 2 – fragment elewacji prawej ściany bojowej, przysłonięty hałądą.



Fot. 53, 54. Kaponiera nr 2 – zniszczenia gzymsu, płyta rozwarstwiona. Płyta opadła do fosy.

KAPONIERA NR 3



Fot. 55, 56. Kaponiera nr 3 – widok ogólny od wschodu, z wału Naroża Środkowego w kierunku Bastionu Leopold. Elewacja prawej (wschodniej) ściany bojowej.



Fot. 57, 58. Kaponiera nr 3 – elewacja lewej (zachodniej) ściany bojowej. Policzek strzelnicy karabinowej widoczny w przekutym murze.

BONETY



Fot. 59, 60. Boneta nr 1 i 3 – pozostałości napisu BASTION LUDWIG. Boneta nr 3 – napis z nazwą bastionu.



Fot. 61, 62, 63. Ślady i pozostałości stolarki w Bonecie nr 3. Wyście na drogę straży z Bonety nr 3.
Wyście na drogę straży z Bonety nr 2 – widoczne osypisko ziemi z wału.

MUR CARNOT'A



Fot. 64, 65. Mur Carnot'a – połączenie tamburu Bramy Giżyckiej i prawego czoła Bastionu Ludwig, w głębi Kaponiera nr 1, w tle przejazd pod stokiem. Lewe czoło Bastionu Ludwig, widok z Kaponierą nr 2.



Fot. 66, 67. Mur Carnot'a – Lewe czoło Bastionu Ludwig, widok z fosi w kierunku Kaponierą nr 1. Lewe czoło Bastionu Ludwig, fragment z rzygaczem przy bonecie.



Fot. 68, 69. Mur Carnot'a – prawe czoło Naroża Środkowego, widok z Kaponiery nr 1 w kierunku bonety. Lewe czoło Naroża Środkowego, widok z Kaponiery nr 3.




Fot. 70, 71. Mur Carnot'a – prawe czoło Naroża Środkowego, widok z Kaponiery nr 2. lewe czoło Naroża Środkowego, widok z fosi w kierunku Kaponiery nr 3



Fot. 72, 73. Mur Carnot'a – lewe czoło Bastionu Leopold, widok ogólny z przeciwskarp fosi na drodze dojazdowej do Bramy Kętrzyńskiej. Lewe czoło Bastionu Leopold, widok z fosi w kierunku Bonety.



Fot. 74, 75. Mur Carnot'a – naroże lewego czoła i lewego barku Bastionu Leopold. Bateria Flankująca nr 1 na lewym barku Bastionu Leopold.



Fot. 76, 77, 78. Mur Carnot'a – zadaszenie, stan na odcinku: lewego czoła Bastionu Ludwig (od strony bonety i od strony kaponiery nr 2); lewego czoła Naroża Środkowego;.




Fot. 79, 80. Mur Carnot'a – uszkodzenia części cokołowej: odspojenie z wybrzuszeniem na prawym (wschodnim) czole Bastionu Ludwig; osuwisko na lewym (zachodnim) czole Bastionu Leopold – miejsce pobrania próbek zaprawy ze spoiny (nr 1), z rdzenia muru w osuwisku (nr 2).



Fot. 81 A i B, 82. Mur Carnot'a – uszkodzenia części ceglanej: przy Kaponierze nr 3, po stronie zewnętrznej (A) i wewnętrznej (B); w narożniku mur/Kaponiera nr 2, uchwyty wietrznika komory szambowej..



Fot. 83, 84 A i B. Mur Carnot'a – galerie strzeleckie doleń kondygnacji przy Kaponierach: ceglana oprawa strzelnicy przy Kaponierze nr 2. Przy Kaponierze nr 3 – uszkodzenia oprawy ceglanej strzelnicy 1 (A) i strzelnicy 2 (B).



Fot. 85, 86. Mur Carnot'a – przykład wysoko założonego rzygacza z profilem kroksztynowym (prawe czoło Bastiony Ludwig). Otwór tego samego rzygacza od strony drogi straży.



Fot. 87 A i B. Droga dojazdowa do Bramy Kętrzyńskiej, widok przez strzelnice Baterii Flankujących – trzeciej Bastionu Ludwig (A) i drugiej Bastionu Hermann (B). Widoczne przewyższenie drogi ponad bocznymi murami przyczółka dawnego mostu zwodzonego. Nasyp drogi przesłania pole rażenia broni, jaka była zainstalowana w tych strzelnicach.